

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS, USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0994-42	FECHA:	3/12/2025




FOTO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC DE (1.80 ALTO X 0.89 ANCHO)



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTA PVC DE (1.51 ALTO X 0.89 ANCHO)




FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTA PVC DE (1.79 ALTO X 0.90 ANCHO)



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTA PVC DE (0.73 ALTO X 0.89 ANCHO)




FOTO 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PVC DE (1.11 ALTO X 1.12 ANCHO)





FOTO 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC DE (0.90 ALTO X 0.90 ANCHO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



EDUCATIVO

Alison Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS, USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0994-42	FECHA:	3/12/2025



FOTO 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTA PVC DE (1.81 ALTO X 0.89 ANCHO)




FOTO 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTA PVC DE (1.80 ALTO X 0.90 ANCHO)




FOTO 9: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTA PVC DE (1.81 ALTO X 0.89 ANCHO)



FOTO 10: SUSTITUCION E INSTALACION DE PORTON PRINCIPAL DE (4.20 ALTO X 5.9 ANCHO)



FOTO 11: INSTALACION DE PUERTA PARA DIVIDIR NIVEL PRIMARIO Y PRE PRIMARIO (2.40 ANCHO X 1.90 ALTO)



FOTO 12: SUSTITUCION DE BARRANDA PARA INSTALACION DE BALCON (2.33 ALTO X 3.40 ANCHO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
Alfonso Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS VADOS, USUMATLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0994-42	FECHA:	3/12/2025




FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE BARRANDA POR INSTALACIÓN DE BALCÓN DE(2.33 ALTO X 3.37 ANCHO)



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE BARRANDA PARA INSTALACIÓN DE BALCON DE 2.33 ALTO X 3.34 ANCHO



FOTO 15: DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO



FOTO 16: FUNDICIÓN DE LOSA



FOTO 17: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCON (2.74X1.6)m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
Alfonso Vázquez
Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN
[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público