

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1°PEM FRANCISCO ARCHILA CALDERÓN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABAÑAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0228-43	FECHA:	17/09/2025




Foto 1: Sustitución de balcones en aulas.



Foto 2: Instalación de cielo falso en cocina.



Foto 3: Entablar muros en aulas.



Foto 4: Electricidad en cocina.



Foto 5: Sustitución de lámina y Mantenimiento preventivo y correctivo en estructura de soporte de metal.



Foto 6: Sustitución de lámina y Mantenimiento preventivo y correctivo en estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA.	MUNICIPIO:	CABAÑAS.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1 "PEM FRANCISCO ARCHILA CALDERÓN".	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABAÑAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0228-43	FECHA:	17/09/2025




Foto 7: Instalación de piso cerámico en escenario.




Foto 8: Instalación de canal de metal en galera de escenario.



Foto 9: Electricidad en galera de patio.



Foto 10: Electricidad en galera de escenario.




Foto 11.




Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo
--	---

