

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0004-45	FECHA:	21 DE JULIO DE 2025



Foto 1: Instalación de Ventanas PVC en Aulas




Foto 2: Instalación de Ventanas PVC en Aulas




Foto 3: Repellos, Cernidos y Entabicado de Muros (Cierre de Espacio entre Pared y Lámina) en Aulas



Foto 4: Instalación de Canal de Metal en Aulas





Foto 5: Instalación de Cnal de Metal en Aulas



Foto 6: Repellos, Cernidos y Entabicado de Muros (Cierre de Espacio entre Pared y Lámina) en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0004-45	FECHA:	21 DE JULIO DE 2025




Foto 7: Área para Instalación de Estructura de Metal para Depósito de Agua y Red de Tubería para Distribución en Baños




Foto 8: Instalación de Malla y Tubo Proceso en Área de Peligro en Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

