

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                          |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0399-42            | FECHA:                         | 4/10/2025         |



Foto 1: Sustitución de piso de concreto para piso de concreto por piso cerámico Mate en aulas.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico Mate en aulas.



Foto 3: Instalación de cielo falso en aulas (incluye trabajos eléctricos)




Foto 4: Instalación de cielo falso de pvc en aulas.




Foto 5: Instalación de iluminaria empotrada al cielo falso tipo led



Foto 6: Instalación de ventanas de pvc en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ALDEA EL PORVENIR  
SAN DIEGO, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ALDEA EL PORVENIR  
SAN DIEGO, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                          |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | SAN DIEGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0399-42            | FECHA:                         | 4/10/2025         |





Foto1: Instalación de azulejo en mueble de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

