

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Morroy 13

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público