

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	5/12/20025



FOTO 1: Sustitución de estructura metálica



FOTO 2: Colocación de estructura




Foto 3: Colocación de Tornillos fijadores



Foto 4: Colocación de Tubo metalicos como vigas de soporte

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Monroy B

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

