

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	11/12/2025



1.1 SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL 206 CM DE ALTO X 118 CM DE ANCHO




1.2 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC



1.3 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



1.4 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



2.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO FRENTE A AULAS



2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	11/12/2025



2.3 SUSTITUCION DE PORTON EN MAL ESTADO POR PORTON DE TUBO DE HIERRO GALVANIZADO PERFIL 4X2 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24



3.1 SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TRASLÚCIDA



3.2 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



4.1 SUSTITUCION DE VENTANA DE CELOSIA POR VENTANA DE PVC



4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE CEMENTO 0.90 ALT. X 3.90 MTS DE LARGO X 0.60 DE ANCHO



4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN TABLON DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLINIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA:	11/12/2025



4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE AZULEJO EN PLANCHA YA EXISTENTE



4.5 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO EN COCINA



4.6 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR ENTORTADO DE CEMENTO FRENTE A COCINA



5.1 SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

