

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Castillo y Los Súcute Oratorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Castillo y Los Súcute, Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1909-0045-43	FECHA:	18/11/2025



FOTO: Mejoramiento con repello en muros exteriores e interiores.



EORM

FOTO 2: Mejoramiento con cernido en muros exteriores e interiores.



FOTO 3: Instalacion de ventanas corredizas de PVC y balcones de metal.



FOTO 4: Instalar piso ceramico.



FOTO 5: Instalacion de puerta de metal por puerta de metal.



FOTO 6: Instalacion de canales de metal para aguas pluviales y pescantes para sostener canales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN
DE PADRES DE
FAMILIA
-OPF-
EORM CASTILLO Y SÚCUTE
LA UNIÓN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA UM
La Unión, Zacapa
Caserio Los Castillo y Los Súcute 0121210

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Castillo y Los Súcute Oratorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Castillo y Los Súcute Oratorio.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0045-43	FECHA:	18/11/2025



FOTO 7: Instalacion de bajadas para aguas pluviales PVC.



FOTO 8: Instalacion de ventanas PVC corredizas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

