

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0273-43	FECHA:	20/2/2026





Foto1: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico, Instalación de azulejo en gabinete de cocina y base de polletón



Foto 2: Instalación de azulejo en pila de baños



Foto 3: Sustitucion torta de concreto



Foto 4: Sustitución lámparas tipo LED, Reparación de cableado eléctrico, Sustitución tomacorrientes dobles, Sustitución de interruptores dobles, Sustitución de flipones, Sustitución de ductos eléctricos más accesorios




Foto 5: Sustitución de canal de aluzinc de 6 m, Sustitución de canal de aluzinc de 3 m, Instalación de bocanudo aluzinc de agua pluvial, Instalación de tapaderas para canales aluzinc, Instalación de uniones de aluzinc, Instalación de soportes para canales aluzinc, Instalación de bajadas de agua pluvial de pvc 3", Instalación de soportes de costaneras para canales aluzinc




Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso cerámico, Sellado de grietas y fisuras en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0273-43	FECHA:	20/2/2026




Foto 7: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---