REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA TASHARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1031-45	FECHA:	13/11/2025

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REPELLO EN DIVISION DE PARED

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PARED



2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REPELLO EN DIVISION DE PARED

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN PARED

2.3 SUSTITUCION DE PUERTA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL DE 2.80 MTS DE ALT. X 1.1 MTS DE ANCHO

3.1 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO ANEXO A CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Judith Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA TASHARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CAMPO, ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1031-45	FECHA:	13/11/2025

3.2 REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

3.3 SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES

4.1 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO

5.1 SUSTITUCION DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CONCRETO

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 (SOBRE PORTON PARA EVITAR DETERIORO)

5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE (SOBRE PORTON PARA EVITAR DETERIORO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Judith Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público