Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huite
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	11/11/25



proteccon de muro existente con electromalla y concreto 5800 PSI

Foto 2: Proteccion de muro existentecon,siendo necesario, ya que es inseguro para los estudiantes debido que se encuentra en el ingreso del establecimiento educativo

Proteccion de muro existente, ya que se encuentra en riezgo de desbanecerse, pone en riezgo la vida de los estudiantes y al moento de la lluvia pueda colapsar.

Levantamiento de 3 hiladas de block con repello y cernido para area de cancha de juegos.

Foto 5: Levantamiento de 3 hiladas de blockcon repello y cernido para aerea de cancha de jurgo, Esto evitara que el agua ingrese ala cancha de juegos,ya que es la entrada principal al establecimiento educativo.

Instalacion de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Marisol Aldana Najera
Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF NUFED No. 492 SANTA CRUZ HUITE ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION NUFED No. 492 ALDEA SANTA CRUZ HUITE ZACAPA

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huite
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	11/11/25



Instalación de cuneta de concreto en el area afectada, ayudara a que el agua pueda salir para mantener el ingreso del establecimiento limpio y seco para que los estudiantes no corran riesgo de deslizarse y prevenir

Sustitucion de ventiladores aereos.

Sustitucion de ventiladores aereos por estar en mal estado.



Sustitucion de ventiladores aereos estos se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Marisol Aldana Najera
Firma y sello del Presidente de la OPF

(OPF) No. 492

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

DIRECCION NUFED No. 492 ALDEA SANTA CRUZ HUITE, ZACAPA