

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUFED N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	15/12/25



Foto1: Protección de muro existente con electromalla y concreto 5800 PSI



Foto 2. Protección de muro existente, siendo necesario para el resguardo de los estudiantes de los tres niveles educativos.



Foto 3: protección del muro existente ya que se encontraba en mal estado y podía colapsar y a la vez resguardando la seguridad de los niños.



Foto 4: Levantamiento de tres hiladas de block con repello y cernido para área de cancha de juegos.




Foto 5: Levantamiento de 3 hiladas de block con repello y cernido para evitar que el agua ingrese en el área afectada y se haga charco con lodo, ya que es la entrada principal al establecimiento educativo.



Foto 6: Instalación de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Reyna Maritza Aldana Navarrete</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p>(OPF) NUFED No. 492</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>DIRECCION GENERAL DE EDUCACION NUFED No. 492 ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE HUITE, ZACAPA</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Huite
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo Para El Desarrollo NUED NC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0011-45	FECHA:	15/12/25




foto 1. Instalacion de cuneta de concreto en el area afectada, ayuda a que el agua pueda salir para mantener el ingreso limpio y seco para que los estudiantes puedan ingresar al establecimiento en tiempo de invierno.




foto2.proteccion de muro, elaboracion de 3 hiladas de block,instalacion de cuneta de concreto para proteccion del establecimiento educativo.




foto3.proteccion de muro, elaboracion de 3 hiladas de block, instalacoion de cuneta de concreto, para el resguardo de la comunidad educativa.





foto4.proteccion del muro, elaboracion de 3 hiladas de block, instalacion de cuneta de concreto,entrada principal al establecimiento educativo.



sustitucion de ventiladores aereos.



sustitucion de ventiladoresde ventiladores aereos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revna Mar. Sol Aldana Mayeta
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público