

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM HUITE, ZACAP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE, 2-94, ZONA 1, HUITE, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0294-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: 1. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL, INLCUYE LAMINA (galera para cubrir el rotoplast y la bomba de agua)



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE PVC EN ÁREA DE LAVAMANOS 1.30 X 1.30 (se construirán para evitar que los niños se metan debajo de los lavamanos y quiebren las tuberías y como bodega)



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO (aca se construirá la galera de la foto 1, donde irá el rotoplast y la bomba de agua).



Foto 5: NSTALACION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN ÁREA DE PILA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS AMERICAN STAR (los 9 sanitarios estan en malas condiciones, en varias veces se han remozado y no funcionan, y la opf decidió cambiarlos por unos de alta calidad)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM HUITE, ZACAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE, 2-94, ZONA 1, HUITE, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0294-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 7: INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE CONCRETO CON ACCESORIOS. DE 1.5 METROS LINEALES (estarán ubicados en lugares separados).



Foto 8: SUSTITUCION DE MINGITORIO (los mingitorios no funcionan son demasiado antiguos y es un pestilencia que se acumula, por tal razon la opf decidíó cambiarlos, el precio incluye revision de tuberías).



Foto 9: SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVAMANOS



Foto 10: INSTALACION DE AZULEJO EN PILA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 2500 LTS



Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 0.75 HP(Bombeará agua del rotoplast a los baños y lavamanos e incluye instalacion de tuberías en baños y lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	HUITE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM HUITE, ZACAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE, 2-94, ZONA 1, HUITE, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0294-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: INSTALACIÓN DE INODOROS (ESTE PRECIO ES POR LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS 9 INODOROS NUEVOS QUE SE PRETENDEN INSTALAR)



Foto 14: SUSTITUCION E INSTALACION DE VENTILADORES EN LA PARED DE LA AULAS.



Foto 15: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 16: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



FOTO 17: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



FOTO 18: INSTALACIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---