

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	22/07/2025




Foto1: Mantenimiento de estructura metálica e instalación de cielo falso PVC (Renglón de trabajo No.1.1)



Foto 2: Sustitución de chapa Marca (Renglón de trabajo No.2.1)




Foto 3: Instalación de ventanas PVC (Renglón de trabajo No.3.1)



Foto 4: Sustitución de inodoros Marca Corona (Renglón de trabajo No.4.1)



Foto 5: Fabricación e instalación de lavamanos de concreto con accesorios (Renglón de trabajo No.4.2)




Foto6: Fabricación e instalación de barandal de tubo de 3/4 (Renglón de trabajo No.5.1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lili Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	22/07/2025



Foto 7: Instalación de azulejo en la pila (Renglón de trabajo No.6.1)



Foto 8: Levantamiento de 3 hiladas de bloks (Renglón de trabajo No.7.1)



Foto 9: Ampliación de muro perimetral (Renglón de trabajo No.7.2)



Foto 10: Ampliación de muro perimetral (Renglón de trabajo No.7.2)




Foto 11: Reparación de tubo hg y Malla Galvanizada (Renglón de trabajo No.7.3)



Foto 12: Sustitución de bombillas de 45 Wts (Renglón de trabajo No.8.1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	22/07/2025



Foto 13: Sustitución de plafoneras (Renglón detrabajo No.8.2)




Foto 14: Sustitución de tomacorrientes dobles (Renglón detrabajo No.8.3)




Foto 15: Sustitución de ducto electrico mas accesorios. (Renglón detrabajo No.8.4)



Foto 16: Reparación y repello de Cisterna. (Renglón detrabajo No.9.1)




Foto 17: Repello de muro con cernido. (Renglón detrabajo No.10.1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lil Flores

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público