

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	25/08/2025




Foto1: Mantenimiento de estructura metálica e instalación de cielo falso PVC



Foto2: Sustitución de chapa Marca Yale



Foto 3: Mantenimiento e instalación de ventanas PVC (Renglón de trabajo 3.1.)



Foto 4: Sustitución de inodoros Marca Corona (Renglón de trabajo 4.1.)



Foto 5: Fabricación e instalación de lavamanos de concreto y accesorios (Renglón de trabajo 4.2.)



Foto 6: Fabricación e instalación de barandal de tubo de 3/4 (Renglón de trabajo 5.1.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lili Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	25/08/2025




Foto7: Instalación de azulejos en la pila (Renglón de trabajo No. 6.1.)



Foto8: Levantamiento de 3 hiladas de blocks (Renglón de trabajo No.7.1.)



Foto 9: Reparación de muro perimetra (Renglón de trabajo 7.2.)



Foto 10: Reparación de tubo hg y Malla Galvanizada (Renglón de trabajo 7.3.)



Foto 11: Sustitución de bombillas de 45 Wts (Renglón de trabajo 8.1.)




Foto 12: Sustitución de plafoneras (Renglón de trabajo 8.2.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lili Flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0956-43	FECHA:	25/08/2025



Foto 13: Sustrucción de tomacorrientes dobles (Renglón de trabajo 8.3.)



Foto 14: Sustrucción de ducto electrico mas accesorios (Renglón de trabajo 8.4.)



Foto 15: Reparación y repello de cisterna (Renglón de trabajo 9.1.)



Foto 16: Repello con cernido de (Repello de muro con cernido)




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yecenia Lili Flores Firma y sello del Presidente de la OPF		
---	---	--