Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA NUEVA PEÑA ROJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA NUEVA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-4815-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1. Los ventanales de las aulas de segundo primaria ya se encuentran deterioradas por lo que se necesita la colocación de balcones.



Foto 2. Los ventanales de las aulas de quinto y sexto primaria ya se encuentran desgastadas por lo que se necesita de balcones para que la seguridad de los alumnos.

Foto 3. La puertas de las aulas de segundo grado ya se encuentran deterioradas.



Foto 4. Las puertas de los baños ya se encuentran desgastadas.

Foto 5. El sistema elèctrico del salòn de primero primaria se encuentran deteriorados el cableado y el alumbrado.

Foto 6. El cabledado elèctrico del aula de segundo primaria ya se encuentra en pesimas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público