

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAHOLOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0071	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Láminas del techo de la escuela están deterioradas por esa razón hay que cambiar.



Foto 2: Láminas con oxidación por esa razón se realizará la compra de láminas troqueladas.



Foto 3: Cambios de puertas de la escuela, por que están hechas de maderas y se cambiarán por la de metal.



Foto 4: La puerta está en mal estado en la parte de abajo y por esa razón se va a comprar.



Foto 5: Cambio de techo del corredor del módulo No. 2



Foto 6: Cambios de vidrios de las ventanas de la escuela por que están quebrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello