

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo Xucaneb I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/09/2029



Foto 1: Ing. Marlon junto a OPF en dirección.




Foto 2: Vigas de madera en cocina desgastadas.



Foto 3: Pila de concreto muy desgastado y quebrada.



Foto 4: Puerta de cocina pandeada.



Foto 5: Bodega de cocina destruida.



Foto 6: Patio en mal estado.

[Signature]
Alcalde del Presidente de la OFP
SAN PABLO XUCANEB
CABANAS

[Signature]
Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982
Firma, sello y no. de Colegiado de la Asociación de Ingenieros del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo Xucaneb I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0072-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/09/2029



Foto 7: Estado de cocina en malas condiciones.



Foto 8: Estructura de madera y techo de lamina en mal estado.



Foto 9: Patio de tierra.



Foto 10: Barranda de cocina en mal estado.



Foto 11: Piso de concreto de cocina.



Foto 12: Ing. Marlon Javier junto a miembros de la OPF



Firma, sello y no. de inscripción del funcionario que acompaña al programa

[Handwritten signature]

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

Firma, sello y no. de inscripción del funcionario que acompaña al programa