

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | Cobán                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Chinasayub |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0239-43               | FECHA:                         | 6/12/2024            |



Foto 1: Llegó el 100 % de reparación de las ventanas de las aulas



Foto 2: 100% de reparaciones de alisado de paredes en las partes bajas contra la humedad en las afueras de las aulas.



Foto 3: 100% de reparación de repellado de paredes de las afueras de cada una de las aulas.



Foto 4: 100% de reparación de repollado de paredes dentro de cada una de las aulas.




Foto 5: 100 % de reparación de la puerta del aula.



Foto 6: 100 % de reparación de polletones e instalaciones de las planchas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y Sello del Presidente de la OPR

*[Firma]*



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público