

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SANTA VALERIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Valeria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0248-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: avances de cubierta de lamina



Foto 2: Implementando canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: cambiando el piso de interior y exterior




Foto 4: cambiando piso de interior y exterior




Foto 5: Cambiando cubierta de lámina.



Foto 6: Implementando canales y bajadas de agua pluvial,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

