

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHUMILA IXILA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-249-43	FECHA:	viernes, 13 de septiembre de 2024



Foto1: Desmontaje de estructura de metal por deterioro y cubierta de lamina.



Foto 2: Montaje, instalación y suministro de estructura metalica y laminas troqueladas.



Foto 3: Aplicación a dos manos de pintura en exterior del establecimiento.



Foto 4: Aplicación a dos manos de pintura en exterior del establecimiento.




Foto 5: Aplicación a dos manos de pintura en exterior del establecimiento.




Foto 6: Aplicación de dos manos de pintura en exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

