



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAESRÍO SACRABINHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0328-43	FECHA:	11 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: SE REALIZARÁ CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO (CAMBIO DE LAMINAS Y COSTANERAS)



Foto 2: SE MEJORARÁ EL PISO DE LAS AULAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



Foto 3: LAS PUERTAS ESTAN EN MAL ESTADOS POR LO CUAL SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS.



Foto 4: SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS DE VENTANAS.



Foto 5: SE MEJORARÁ LA COCINA.



Foto 6: SE MEJORARÁ LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS YA QUE ESTAN DETERIORANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M. CAESRÍO SACRABINHA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCION COMUNIDAD SACRABINHA ALTA VERAPAZ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAESRÍO SACRABINHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0328-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto 1: SE REALIZARÁ CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO (CAMBIO DE LAMINAS Y COSTANERAS)



Foto 2: SE MEJORARÁ EL PISO DE LAS AULAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



Foto 3: LAS PUERTAS ESTAN EN MAL ESTADOS POR LO CUAL SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS.



Foto 4: SE REALIZARÁN LOS CAMBIOS DE VENTANAS.





Foto 5: SE MEJORARÁ LA COCINA.



Foto 6: SE MEJORARÁ LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS YA QUE ESTAN DETERIORANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPI


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público