

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Pacquiul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Pacquiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0357-43	FECHA:	



Foto 1: en esta imagen se aprecia la fundición de las bases y columnas en la rehabilitación de paredes de la escuela.



Foto 2: en esta otra fotografía ya se habían pegado 5 hiladas de block, juntamente con su solera respectiva.



Foto 3: en esta imagen ya se había avanzado con 5 hiladas mas de block despues de la primera solera.



Foto 4: aca se puede apreciar que ya se había concluido con el pegado de block de las paredes, así mismo con la incorporación de las columnas del corredor de la escuela, como también de los mojinets para posteriormente colocar la estructura metálica.



Foto 5: en esta otra imagen se visualiza la puesta de la cubierta y estructura metálica y enlaminado.



Foto 6: iniciando con el remozamiento del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad
Juan Botoc
Comunidad Nueva Pacquiul
Cobán
Alta Verapaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Javier Cerón
Comunidad Nueva Pacquiul
Cobán
Alta Verapaz