

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Balbatzul II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0550-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: CAMINO DE LA COMUNIDAD ADENTRANDO AL PERÍMETRO DE LA ESCUELA DERUMBÁNDOSE Y TAPANDO LA CUNETA DE LA AGUA EN EL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: SOLO UNA MALLA DETENÍA PARTE DEL CAMINO LO CUAL PELIGRABA AL TRANSITAR MUCHOS MEDIOS DE TRANSPORTE



FOTO 3 LA MALLA ESTABA CAYENDO INCLINÁNDOSE YA SOBRE LAS AULAS



Foto 4: INICIO DEL TRABAJO PARA MURO PERIMETRAL MEDICIÓN Y LIMPIEZA




Foto 5: ZANJEOS PARA MURO PERIMETRAL




Foto 6: CIMIENTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

