

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Chirrixpec sacranix II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1601-0608-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Así dio a inicio la sustitucion de las paredes de las aulas



Foto2: Aula 1 avanzando en la colocación de block para la sustitucion de pared



Foto 3: avnce de colocacion de block sustitucion de pared



Foto 4: paredes de sustitucion terminada.



Foto 5. colocacion de costaneras en sustitucion de las vigas de madera.



Foto 6: colocacion de entortado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar David Mo'caal

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

