



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	23/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA (COCINA, BODEGA Y AULAS).




FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA (COCINA, BODEGA Y AULAS).



FOTO 3: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CONCRETO EN MAL ESTADO POR PISO CERAMICO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LAS AULAS.



FOTO 4: MEJORAMIENTO DE TORTA DE CONCRETO EN MAL ESTADO POR PISO CERAMICO MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LAS AULAS.



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO POR PUERTAS NUEVAS DE LAMINA PRENSADA CON SU RESPECTIVO PASADOR Y CANDADO (AULAS).



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO POR PUERTAS NUEVAS DE LAMINA PRENSADA CON SU RESPECTIVO PASADOR Y CANDADO (AULAS).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	23/11/2024



FOTO 7: MEJORAMIENTO DE PINTURAR INTERIOR Y EXTERIOR, DEBIDO AL DETERIORO DE LA MISMA.



FOTO 8: MEJORAMIENTO DE PINTURAR INTERIOR Y EXTERIOR, DEBIDO AL DETERIORO DE LA MISMA.



FOTO 9: INSTALACION DE TUBOS DE PVC DE 4" PARA MEJORAR LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 10: INSTALACION DE TUBERIA Y PESCANES PARA MEJORAR LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 11: CIMENTACION Y FUNDICION DE ZAPATAS PARA LA SUSTITUCION DE PARED DE LAMINA POR BLOCK FORMAL.



FOTO 12: CIMENTACION Y MONTAJE DE ARMANDURA DE HIERRO PARA MEJORAMIENTO DE PAREDES DE LAMINA POR BLOCK FORMAL, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE ESCOLAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	23/11/2024



FOTO 13: MEJORAMIENTO DE PAREDES CON CERNIDO A BASE DE MONOCAPA PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA OBRA.



FOTO 14: MEJORAMIENTO DE PILA DE CONCRETO DEBIDO AL DETERIORO Y DESGASTE DE LA MISMA.






FOTO 15: MEJORAMIENTO DE POLLETON Y PLANCHA PARA CAMBIAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL AMBIENTE DE COCINA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---