



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	18/12/2024



FOTO 1: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE BODEGA, COCINA Y AULAS.



FOTO 2: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE BODEGA, COCINA Y AULAS.



FOTO 3: INSTALACION DE PISO CERAMICO TIMBORANA EN AULAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE ESCOLAR.



FOTO 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO TIMBORANA EN AULAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE ESCOLAR.



FOTO 5: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL PRENSADA CON SU RESPECTIVO PASADOR Y CANDADO, PARA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES MODULOS ESCOLARES.



FOTO 6: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL PRENSADA CON SU RESPECTIVO PASADOR Y CANDADO, PARA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES MODULOS ESCOLARES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	18/12/2024




FOTO 7: PINTURA EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOS BODEGA, COCINA Y AULAS MEJORANDO TODOS LOS AMBIENTES ESCOLARES.



FOTO 8: PINTURA EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOS BODEGA, COCINA Y AULAS MEJORANDO TODOS LOS AMBIENTES ESCOLARES.



FOTO 9: INSTALACION FINAL DE TUBERIAS PVC DE 4" TIPO CANAL, PARA MEJORAR LAS CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 10: INSTALACION FINAL DE TUBERIAS PVC DE 4" TIPO CANAL, PARA MEJORAR LAS CAPTACIONES DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 11: SUSTITUCION DE PARED DE LAMINA POR BLOCK FORMAL, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE LAMINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE ESCOLAR.



FOTO 12: SUSTITUCION DE PARED DE LAMINA POR BLOCK FORMAL, INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE LAMINA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	18/12/2024




FOTO 13: MEJORAMIENTO DE PARED CON SU RESPECTIVO REPELLO Y PINTURA PARA MAYOR DURABILIDAD DE LAS MEJoras DEL AMBIENTE ESCOLAR.



FOTO 14: MEJORAMIENTO DE PILA EN MAL ESTADO, POR PILA NUEVA DE DOS ALAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE DE COCINA.



FOTO 15: MEJORAMIENTO DE POLLETON CON SU RESPECTIVA PLANCHA DE METAL MEJORANDO CONDICIONES DEL AREA DE COCINA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
