



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal para mayor vida útil.



Foto 3: Repello de paredes exteriores de cocina para mejorar condiciones de humedad.



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de polleton en mal estado por polleton nuevo e instalación de parrillas de metal.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico principal en cocina e instalación de focos nuevos.



Foto 6: Sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada para mejorar la calidad de los ambientes (aulas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒




POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 7: Sustitución de canal o tubo plástico en mal estado, por canal metálico con sus respectivos pescantes.



Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público