



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIYÉY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: VENTANAS: Para mayor protección se colocará balcon.



Foto 2: Se cambiarán vidrios que estan en mal estado




Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: Se sustituirán los tubos pvc por canales de metal. Es prioridad para un mejor abastecimiento de agua, para uso de los alumnos.



Foto 5: CUNETAS DE CONCRETO:




Foto 6: Se procederá a construir cuneta en la entrada principal. Esto permitirá desviar el agua y así no afectar los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	26/02/2024




Foto7: PINTURAS EN MUROS




Foto 8: Vista general de la escuela, es necesario pintarlo.



Foto 9: MANTENIMIENTO A PORTON PRINCIPAL



Foto 10: Remoción de óxido, aplicación de anticorrosivo, pintura y cambio de lámina




Foto 11: Colocación de techo de porton para mayor durabilidad.



Foto 12: LOSA DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIYÉY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 13: Es necesario hacer mejoras al ingreso del establecimiento



Foto 14: Urgente construcción de rampa de acceso.



Foto 15: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA



Foto 16: Exterior de la cisterna.



Foto 17: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA COCINA



Foto 18: Reforzar las pares y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIYÉY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA:	26/02/2024




Foto19: Cambio total de la pila



Foto 20: Es necesario ampliar muro de contención.




Foto 21: Prioridad colocación de columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

