

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada para mejorar las condiciones actuales el ambiente (AULAS).



Foto 2: Mantenimiento de estructura soporte de metal (oxidación) para mayor vida útil (lijado y pintado).



Foto 3: Mantenimiento de estructura soporte de metal (oxidación) para mayor vida útil (lijado y pintado).



Foto 4: Cambio e instalación de cubierta de lamina troquelada para mejorar las condiciones de la cocina.





Foto 5: Mejoramiento de estructura de techo (estructura de metal) para mayor durabilidad.



Foto 6: mejoramiento de estufas rurales e instalación de parrillas metálicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: Instalación de canales metalicos con sus respectivos pescantes para mejorar la captacion de aguas pluviales.



Foto 8: Instalación de canales metalicos con sus respectivos pescantes para mejorar la captacion de aguas pluviales.



Foto 9: Instalación de piso ceramico para mejorar las condiciones de la cocina.



Foto 10: Instalación de piso ceramico para mejorar las condiciones de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y selló del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--