

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHI-IXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0010-43	FECHA:	JULIO 2024



Foto 1: REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE COCINA



Foto 3: CONDICIÓN DE LA NUEVA PLANCHA RURAL DE LA COCINA



Foto 4: PROCESO DE INSTALACIÓN NUEVA ESTRUCTURA DE METAL




Foto 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO ÁREA DE BAÑOS




Foto 6: CONDICIÓN DE LA CUBIERTA DE LAMINA DEL ÁREA DE PÁRVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Izabel m' canvec

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHI-IXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0010-43	FECHA:	AGOSTO 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: PINTURA DE MUROS E INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA ÁREA DE COCINA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PORTÓN ENTRADA PRINCIPAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ÁREA DE LOS BAÑOS Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 5: INSTALACIÓN DE PILA Y PISO CERAMICO ÁREA DE COCINA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PINTURA PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Izabel mó calvec

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

