

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA FRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	OCTUBRE 2024



No. 1 sustitución de pintura de laminas



No. 2 Sustitución de puertas del baño




No. 3 sustitución de ventana



No. 4 sustitución de tubos pluviales.




No. 5 Sustitución de pinturas de paredes interior y exterior



No. 6 sustitución de techos del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA FRÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0037-43	FECHA:	AGOSTO 2024



No. 07 sustitución de accesorios de baño por deterioro



No. 8 sustitución de techo de cocina por deterioro



No. 09 sustitución de repello por deterioro de pared



No. 10. Sustitucion de cerco perimetral.




No. 11 SUSTITUCIÓN DE UNA PILA DELA COCINA



No. 12 sustitución de la plancha de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público