

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ.	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLATANAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-3844-43.	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Momento cuando se procedió a quitar las cuatro paredes de madera y reglas.



Foto 2: Momento cuando se procedió a quitar el techo antiguo, láminas y reglas respectivamente.




Foto 3: Inicio de trabajo de albañilería.



Foto 4: Levantado de pared de block.



Foto 5: Reparación de repello y cernido con monocapa las cuatro cimentaciones de block ya construido y las paredes respectivamente.



Foto 6: Cambio de piso de torta de cemento a piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. G. P.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

