

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0009-43	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Módulo 1: Lijado y limpieza de corrosión en Estructura de techo.



Foto 2: Módulo 1: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 3: Aula 3: Desinstalación de Láminas con corrosión.



Foto 4: Cocina: Estructura de Techo sustituido.




Foto 5: Cocina: Retiro de puerta de metal con corrosión.




Foto 6: Cocina: Construcción y Reparación de Estufas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

