

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIPACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0009-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Módulo 1: Mantenimiento a Estructura de techo completamente concluido.



Foto 2: Módulo 1: Canales de agua pluvial concluidos.




Foto 3: Aula 3: Cubierta de lámina sustituida por lámina troquelada cal. 26, aplicación de pintura en paredes interior y exterior.



Foto 4: Cocina: Sustitución de Láminas dañadas por Lámina Troquelada cal. 26 y sustitución de estructura de techo de madera sustituida en su totalidad por estructura de metal.




Foto 5: Cocina: Puerta y ventana de metal instaladas y estructura de techo nuevos.




Foto 6: Cocina: Reparación de Cocina concluida...Estufas y Pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

