

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAXOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0274-41	FECHA:	11/04/2024



Foto 1: Se puede observar ya trabando en las mejoras de la estructura portante.



Se puede apreciar ya la aplicación de pintura en un 80 % al igual que la colocación de vidrios nuevos.



Foto 3: Se puede observar que ya se está trabajando en el mantenimiento de la estructura portante para luego colocar la cubierta nueva.




Foto 4: Se puede observar que ya están con los trabajos en esta parte interior, para luego colocar impermeabilizante en las paredes donde hay humedad, pintar ventanales y cambiar los vidrios.




Foto 5: Se puede observar ya colocado el impermeabilizante, repello y parte de la pintura.




Foto 6: Se observa ya dando el mantenimiento respectivo a las puertas de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

