

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POPABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0280-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: Cubierta de lámina en proceso de desinstalación. Módulo 1.



Foto 2: Cubierta de lámina y estructura en proceso de instalación.



Foto 3: Desinstalación de Vidrios y Balcones en mal estado.



Foto 4: Desinstalación de Cubierta de lámina y estructura de madera en mal estado en servicios sanitarios.




Foto 5: Servicios Sanitarios con puertas de metal desinstaladas.



Foto 6: Reparación y construcción de Estufas como parte de la Reparación de Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

