

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANHORNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-2792-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: EN ESTE MODULO LO DESENTECHARON EN DOS MOMENTOS POR SU LONGITUD Y POR LAS DIFERENTES MEDIDAS DE LAMINAS.



Foto 2: EN ESTA PARTE SE INICIO EL DESENTECHADO DESDE EL AMBIENTE DE LA DIRECCION, PARTE POSTERIOR LA FOTO 1.



Foto 3: DESENTECHADO DE LA COCINA Y REMOCION DE OXIDO DE VIGAS - COSTANERAS Y LA APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.



Foto 4: PAREDES DE LA COCINA DEL LADO ESTE QUE SE ESTA REPELLANDO EN SU INTERIOR Y EXTERIOR.





Foto 5: EL POLLETON SE DIVIDIO EN DOS PARTES CON BASE DE LADRILLOS(TAYUYOS), SERVICIO DE ALBAÑILERIA.




Foto 6: MOMENTO EN SE RETIRARON LOS VIDRIOS DAÑADOS EN SU TOTALIDAD. EN LAS FOTOGRAFIAS SE MUESTRAN 3 VENTANAS QUE CORRESPONDEN AL RENGLO DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

