

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS MINAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 1: LAS AULAS QUEDARON DESCUBIERTAS EN SU TOTALIDAD, AUN LAS COSTANERAS Y TIJERAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO FUERON LLEVADAS POR EL AIRE.



Foto 2: LOS MOJINETES Y LA SOLERA DE CORONACION FUERON DAÑADAS DEBIDO A QUE EL LUGAR EN DONDE ESTABA EMPOTRADA LA ESTRUCTURA DE TECHO FUE AGRIETADO Y FISURADO.



Foto 3: LA PINTURA DE LAS AULAS FUE DAÑADA POR LA LLUVIA Y RAYOS DEL SOL.



Foto 4: VISTA EN PLANTA DEL MODULO DE AULAS. QUEDO COMPLETAMENTE A LA INTERPERIE.



Foto 5: VISTA FRONTAL DEL MODULO DE AULAS.




Foto 6: LOS NIÑOS ESTAN RECIBIENDO CLASES EN UN MODULO PROVISIONAL HECHO DE LAMINAS, ELABORADO POR LA COMUNIDAD.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Mario Tulio González Yalib
ARQUITECTO
Colegiado 3784

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

