

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0015-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Zanjeado parte lateral derecho



Foto 2: Zanjeado parte lateral izquierdo



Foto 3: Zanjeado parte de abajo del establecimiento



Foto 4: Colocacion de hiladas de block



Foto 5: Colocación de tubos galvanizados parte de enfrente



Foto 6: Colocacion de tubos parte de atras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Néstor Brantón

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

