

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta verapaz                | MUNICIPIO:                     | Panzós            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Releb Iq Tzultaqa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 07 - 0129 - 43         | FECHA:                         | 2/12/2024         |




Foto 1: sustitucion de repello en muro de cocina.



Foto 2: susticion de pisode piso ceramico en modulo de las aulas 95 m2.




Foto 3: Repello de pared de la cocina.



Foto 4: sustitucion e instalacion de estructura de soporte de metal y cubierta de lamina.



Foto 5: Sustitucion de paredes de sanitarios.



Foto 6: Instalacion de piso ceramico en el corredor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rema Leticia Canc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

