



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD INDÍGENA NUEVO AMANECEER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0198-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Se pueden observar láminas acanaladas oxidadas, por lo que necesita sustitución



Foto 2: Se observan estructuras de techo de madera muy deteriorado



Foto 3: Se observan puertas de madera que necesita sustitución por metal



Foto 4: Se observan ventanas con marcos de madera, necesita sustitución por metal



Foto 5: Reparación de banquetas de concreto, alrededor de las paredes para evitar que se ensucien con el lodo



Foto 6: Se observa una parte de las paredes que necesita repello y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

