

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL SOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0027-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Colocando las laminas del techo deteriorado de 3 aulas, bodega y direccion. Puerta en mal estado, agujeros en la pared.



Foto 2: Techo de cocina cambiado, agujeros en las pared rellandos.



Foto 3: Cambio de techo y puertas deterioradas de losbaños, rellnados los agujeros en las paredes que dividen.



Foto 4: Se observa la aplicación de repello a las paredes interiores de la cocina.



Foto 5: Se observa la aplicación de pintura a la dirección, bodega, cocina.



Foto 6: En esta fotografia se observa la pintura del balcon ,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.C.E.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

