

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: láminas deterioradas parte de enfrente. Aula 1



Foto 2: láminas deterioradas parte de atrás. Aula 1



Foto 3: estructura de soporte de metal. Aula 1



Foto 4: estructura de soporte de metal. Aula 1



Foto 5: puerta de aula 2 deteriorada, mal reparada mal instalada, requiere sustitución



Foto 6: puerta de aula 3 deteriorada, mal hecha, mal instalada requiere sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. (Indicar el número de hojas).

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 7: puertas de salon 1 necesita mantenimiento



Foto 8: puerta 2 necesita mantenimiento



Foto 9: puerta 3, necesita mantenimiento



Foto 10: puerta 4, necesita, mantenimiento



Foto 11: puerta 5 y 6 necesita mantenimiento



Foto 12: canales y bajadas de pluviales, necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 13: sustitución de canales y bajadas pluviales 2



Foto 14: sustitución de canales y bajadas pluviales 3



Foto 15: se necesita pintura exterior



Foto 16: se necesita pintura exterior



Foto 17: pintura exterior



Foto 18: pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 19: se necesita pintura interior, ambiente 1



Foto 20: se necesita pintura interior, ambiente 2



Foto 21: se necesita pintura interior, ambiente 3



Foto 22: se necesita pintura interior, ambiente 4



Foto 23: pintura interior, ambiente 5



Foto 24: pintura interior, ambiente 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.D.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 25: reparación de ventanas, ambiente 1. sustitución de vidrios



Foto 26: reparaciones de ventanas, ambiente 2. sustitución de vidrios



Foto 27: reparaciones de ventanas ambiente 3, sustitución de vidrios



Foto 28: reparaciones de ventana ambiente 4, sustitución de vidrios



Foto 29: reparación de ventana, sustitución de vidrios, ambiente 4. vista en el interior



Foto 30: sustitución de vidrios, ambiente 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se actualiza el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OQUEBA XICACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0145-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 31: Es importante un portón, por la ubicación del establecimiento a orillas de la carretera principal, considerando la seguridad de los niños. Las bases ya están hechas el portón no se ha podido instalar.



Foto 32: otra vista de la ubicación donde es necesario el portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y sello del Director del Centro Educativo Público