

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad La Nueva Esperanza Seecob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Esperanza Seecob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0258-43	FECHA:	01-08-2024



Foto 1: Vista en la parte posterior de cocina, en proceso de remodelación



Foto 2: Otra vista en la parte posterior de cocina



Foto 3: Vista lateral de cocina en proceso de remodelación



Foto 4: Vista de cocina con un avance del 50% de remodelación



Foto 5: Instalación y colocación de estructuras metálicas de cocina



Foto 6: Colocación de techado de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTÁ VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CÁRCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad La Nueva Esperanza Seocob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Esperanza Seocob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0258-43	FECHA:	01-08-2024



Foto 1: Reparación de drenaje e instalacion de tuberías



Foto 2: Vista de como va el avance de la instalacion de baños



Foto 3: Otra vista de la instalacion de baños



Foto 4: vista del 50%, avance del trabajo de baños



Foto 5: vista en la parte posterior de baño con un 60% de avance



Foto 6: Colocación de techado de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad




 Firma y Sello Director Centro-Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad La Nueva Esperanza Seocob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Nueva Esperanza Seocob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0258-43	FECHA:	01-08-2024



Foto 1: Así se empezó la sustitución de muro perimetral



Foto 2: Otra vista del muro perimetral en proceso de sustitución



Foto 3: Vista del 40% de avance de muro perimetral



Foto 4: Otra vista de como va el avance del muro perimetral



Foto 5: Vista del 75% de avance de sustitución de muro perimetral



Foto 6: Instalacion de malla para el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

