

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Ulpán II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0297-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa el mantenimiento y cambio de entechado de este módulo.



Foto 2: vista Frontal del módulo ya finalizando el trabajo, con la colocación de láminas, cambio de costaneras y la altura de la misma.



Foto 3: Vista panorámica del módulo ya instaladas las láminas.



Foto 4: Vista del acabado de los baños de mejoras y cambio de entechados.



Foto 5: Vista panorámica de los baños ya pintada y cambio de entechado.



Foto 6: Se observa la colocación y cambio de láminas de los baños de la escuela ya con su acabado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Firma]</i> <i>[Sello: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ULPAN II]</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo <i>[Firma]</i> <i>[Sello: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ULPAN II]</i>
---	--