

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO AMANECER SASIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0327-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Cambiando de estructura de techo y techo del salon que se utiliza como aulas. Cambiando estructura de madera a costanera y laminas estructurales.




Foto 2: subiendo altura de la pared debido al calor que hacía para que haya ventilación.



Foto 3: reparando piso de concreto que estaba en mal estado.



Foto 4: cambiando estructura de vidrios y vidrios de ventana de aula.



Foto 5: Remodelando la instalacion de estructura de laminas y laminas troqueladas.



Foto 6: Cambiando de canal y pescante.

Observación: Todo lo que se planificó se ejecutó a tiempo satisfactoriamente. Posteriormente se construyó un aula con el sobrante con el apoyo de la comunidad.

Mundo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

