

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO AMANECEER SASIS
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0327-43	FECHA:	1/12/2024



Foto 1: Se cambió estructura de techo y techo del salon. Se cambió estructura de madera a costanera y laminas estructurales



Foto 2: Se subió altura de la pared para que haya ventilacion.



Foto 3: Se reparó piso de concreto que estaba en mal estado.



Foto 4: Se cambiaron vidrios y marco de vidrios de ventanas



Foto 5: Se instaló de estructura de laminas y laminas troqueladas.



Foto 6: Se cambiaron pescantes de canal y canal.

Observación: Todo lo que se re planificó se realizaron a entera satisfacción.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

