

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verpaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Prof. Jaime Roberto Iglesias Bailon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Mawixul Chicanuz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0018-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Aula 1 que necesita cambio de entechado y complemento de pared de concreto.



Foto 2: Otra evidencia interna del aula 1 que necesita cambio de entechado.



Foto 3: Otra evidencia del aula 1 que necesita cambio de entechado.



Foto 4: Otra evidencia del aula 1 que necesita complemento de pared de concreto.



Foto 5: Cocina que necesita cambio de entechado y complemento de pared de concreto.



Foto 6: Otra evidencia interna de la cocina que necesita cambio de entechado y complemento de pared de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público