

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEPAJCH II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0038-43	FECHA:	17/06/2024



FINALIZACION E INTALACION DE PUERTAS DE METAL Y VENTANAS DE MASETAL CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO MODULO 1



FINALIZACION CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL ESTABLECIMIETO



COLOCACION DE PUERTAS DE LA COCINA DE LA EORM SEPAJCH II



COLOCACION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DE A EORM SEPAJCH II





COLOCACION DE VENTANAS DE LA COCINA DE LA EORM SEPAJCH II



FINALIZACION DE CAMBIO DE TECHO DE LA EORM SEPAJCH II

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
